

# **Vetromeccaniche Italiane**

## **Divisione Vetri s.r.l.**



---

COMMERCIO INGROSSO • SPECCHI • VETRI IN LASTRE NORMALI E SPECIALI  
TEMPERATI • STRATIFICATI • BLINDATI • RIFLETTENTI • VETROCAMERA

---

*Via Gelasio Adamoli 301 – 303 Genova 16138 Tel. 010 / 8380092 Fax 010 / 8362546*

### **Nota informativa N° 10: LA CONDENZA NELLE VETRATE DEI SERRAMENTI SCORREVOLI**

Spesso i nostri clienti ci chiamano perché hanno delle vetrate con della condensa all'interno dell'intercapedine del vetrocamera, e a volte con tracce di ossidazione della canalina inferiore.

Questo è un problema che si riscontra solo sulle vetrate montate su serramenti scorrevoli, perché negli scorrevoli non si mettono mai guarnizioni esterne, ma si sigilla solamente con il silicone che a sua volta vista la scarsa battuta esterna di questi profili riesce a fare poca presa.

Evidentemente dopo un po' di tempo a causa dell'usura da parte degli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche provocate dallo scorrimento del serramento, il silicone non sigilla più in maniera ottimale, permettendo alla pioggia di infiltrarsi nella camera inferiore dell'anta dove andrà ad accumularsi.

La sigillatura delle nostre vetrate è sì assolutamente impermeabile all'umidità, ma non resiste ad un bagno prolungato, deteriorandosi in maniera irreversibile.

Per evitare questo spiacevole e costoso inconveniente consigliamo di utilizzare guarnizioni idonee e soprattutto di effettuare dei fori di scarico nell'eventualità che l'acqua riesca ad infiltrarsi.